

الرقم التسلسلي للوثيقة:
2502403144702424617

تاريخ الفحص:
16-09-2025 | 24-03-1447

الخدمة:
الفحص الفني الدوري

جهة الفحص:
الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات

موقع الفحص:
الرياض ١ - طريق الدمام

رقم المسار:
04

رقم الفاحص:
68639, 70919

رقم الملصق:
2501147513

رقم المحاولة:
2

هذه الوثيقة صالحة حتى

16-09-2026 | 05-04-1448

نتيجة الفحص

الفحص الخارجي: إجياز

فحص الانحراف الجانبي:

فحص الفرامل: إجياز

فحص الإضاءة الامامية:

فحص العادم / دخان الديزل:

الفحص السفلي: إجياز

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة فرصتين

لإعادة الفحص خلال

14 يوم عمل من تاريخ ووقت

الفحص الأول.

The vehicle's owner has the

right of two re-inspections

within 14 working days

starting from the date and

time of the first inspection.

يمكنك الاطلاع علي كافة

نقاط الفحص من خلال الرابط

التالي vi.vsafety.sa

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت: ٠٦-٧٩١٠١٠١

بيانات المركبة

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|------------------|
| رقم اللوحة: | 1947 | رقم الهيكل: | JTGF5187E1069083 |
| الشركة الصانعة: | تويوتا | سنة الصنع: | 2014 |
| طراز المركبة: | كوستر | اللون: | ابيض |
| قراءة العداد: | 599718 | الرقم التسلسلي: | 387129310 |

تفاصيل نتيجة الفحص

فحص الانحراف الجانبي

| اسم المعيار | القراءة | درجة الإجتياز |
|------------------------|----------|---------------|
| نتيجة الانحراف الجانبي | 7.0م/كلم | 45.0≤ |

فحص الفرامل

| اسم المعيار | القراءة | درجة الإجتياز | اسم المعيار | القراءة | درجة الإجتياز |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| كفاءة الفرامل الامامية | 50.0% | 45.0≤ | كفاءة الفرامل الوسطى 1 | 45.0≤ | 45.0≤ |
| نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية | 5.0% | 8.0≥ | نسبة عدم التوازن للفرامل الوسطى 1 | 20.0≥ | 20.0≥ |
| نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية | 6% | 20.0≥ | نسبة الاحتكاك للفرامل الوسطى 1 | 20.0≥ | 20.0≥ |
| كفاءة الفرامل الخلفية | 60.0% | 45.0≤ | كفاءة الفرامل الوسطى 2 | 60.0% | 45.0≤ |
| نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية | 8.0% | 8.0≥ | نسبة عدم التوازن للفرامل الوسطى 2 | 2% | 8.0≥ |
| نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية | 2% | 20.0≥ | نسبة الاحتكاك للفرامل الوسطى 2 | 2% | 20.0≥ |
| كفاءة فرامل اليد | 45.0% | 20.0≤ | | | |

فحص الإضاءة الامامية

| اسم المعيار | القراءة | درجة الإجتياز | اسم المعيار | القراءة | درجة الإجتياز |
|--------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| قياس شدة الاضاءة يمين | | | قياس شدة الاضاءة يسار | | |
| قياس انحراف الإضاءة يمين (اعلى/اسفل) | | | قياس انحراف الإضاءة يسار (اعلى/اسفل) | | |
| قياس انحراف الإضاءة يمين (يمين/يسار) | | | قياس انحراف الإضاءة يسار (يمين/يسار) | | |

فحص غازات العادم / دخان الديزل

| اسم المعيار | القراءة | درجة الإجتياز | اسم المعيار | القراءة | درجة الإجتياز |
|------------------------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|
| نسبة أول اكسيد الكربون | | | قراءة الهيدروكربون | | |
| نسبة كثافة الدخان | | | | | |

