

الرقم التسلسلي للوثيقة:
2502403144702424617

تاريخ الفحص:
16-09-2025 | 24-03-1447

الخدمة:
الفحص الفني الدوري

جهة الفحص:
الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات
موقع الفحص:

رقم المسار:

رقم المحاور: 688

رقم المحاور: 2

رقم المحاولة:

هذه الوثيقة صالحة حتى
16-09-2026 | 05-04-1448

نتيجة الفحص

إجتياز: الفحص الخارجي:
إجتياز: فحص الانحراف الجانبي:
إجتياز: فحص الفرامل:
إجتياز: فحص الإضاءة الامامية:
إجتياز: فحص العادم / دخان الديزل:
إجتياز: الفحص السفلي:

ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة فرصتين
لإعادة الفحص خلال
14 يوم عمل من تاريخ ووقت
الفحص الأول.

The vehicle's owner has the
right of two re-inspections
within 14 working days
starting from the date and
time of the first inspection.

يمكنك الاطلاع علي كافة
نقاط الفحص من خلال الرابط
التالي vi.vsafety.sa

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات
MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION
س.ت: ٠٦-٧٩١٠١٠٠

بيانات المركبة

رقم اللوحة: 1947XVA
الشركة الصانعة: تويوتا
طراز المركبة: كوستر
قراءة العداد: 599718
رقم الهيكل: JTGF85187E1069083
سنة الصنع: 2014
اللون: ابيض
الرقم التسلسلي: 387129310

تفاصيل نتيجة الفحص

فحص الانحراف الجانبي

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
نتيجة الانحراف الجانبي	7.0 م/م	كلم

فحص الفرامل

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
كفاءة الفرامل الامامية	50.0%	45.0 ≤
نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية	5.0%	8.0 ≥
نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية	6%	20.0 ≥
كفاءة الفرامل الخلفية	60.0%	45.0 ≤
نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية	8.0%	8.0 ≥
نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية	2%	20.0 ≥
كفاءة فرامل اليد	45.0%	20.0 ≤

فحص الإضاءة الامامية

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
قياس شدة الاضاءة يمين		
قياس انحراف الإضاءة يمين (اعلى/اسفل)		
قياس انحراف الإضاءة يمين (يمين/يسار)		

فحص غازات العادم / دخان الديزل

اسم المعيار	القراءة	درجة الإجتياز
نسبة أول اكسيد الكربون		
نسبة كثافة الدخان		

